



VOORBEREIDING

We adviseren Evershine voor gebruik op nieuwe auto's.

De keramische coating is glashelder, alle imperfecties in de lak zullen na behandeling zichtbaar blijven.

Een perfecte lak is daarom noodzakelijk voorafgaand aan het aanbrengen van Evershine.

VOORBEREIDING

- Was de auto. Het oppervlak moet brandschoon zijn.
- Wees er zeker van, dat er geen wax wordt gebruikt.

EVERSHINE®



 WÜRTH



VOORBEREIDING

- Inspecteer het gelakte oppervlak. Loop de moeilijke delen na met een kleihandschoen

VOORBEREIDING

Breng waar nodig correcties aan met bijvoorbeeld Würth P30.



VOORBEREIDING

Spuit na het polijsten IPA reiniger op het oppervlak. Dit verwijdt eventueel vet en ander residue



VOORBEREIDING

- Je kunt nu een laatste inspectie van het oppervlak uitvoeren.

EVERSHINE®



TOEPASSING

- Bedek de spons met een wegwerpdoek en voeg 10-15 druppels Evershine aan.



EVERSHINE®

TOEPASSING

- Breng aan op het oppervlak. Werk in een kriskraspatroon om ervoor te zorgen dat het gehele gebied wordt bedekt.
- Laat het mengsel 2-4 minuten uitharden en en daarna navenen met een schone microvezeldoek.
- Het is handig om verschillende kleuren doeken te gebruiken voor de verschillende stappen in het proces.

EVERSHINE®



TOEPASSING

- Gebruik na 5-6 minuten een nieuwe microvezeldoek om het oppervlak voorzichtig schoon te vegen. Draai en vouw de doek om ervoor te zorgen dat er een ongebruikt gedeelte van de doek beschikbaar is.
(Zo wordt geen uitgeharde evershine over de lak gewreven)
- Gebruik een tweede schone doek om het oppervlak te na te wrijven.
- Werk één paneel per keer totdat je alle delen van het voertuig hebt bedekt.

EVERSHINE®



FINALISATIE

- Voor een optimale kwaliteit en een levensduur van 6 jaar brengt u een tweede laag aan.
- Laat het mengsel tussen de 1e en 2e laag minstens een uur inwerken.
- Herhaal het proces op dezelfde methode als voor de eerste laag.

EVERSHINE®



FINALISATIE

- Inspecteer het eindresultaat.
- Garantieboekje invullen.
Stickers/badges aanbrengen.

 **EVERSHINE®**

BELANGRIJK

Het voertuig kan 4 uur na de laatste werkstap aan de klant worden overgedragen. Vanaf dit punt hebben weerinvloeden zoals regen of sneeuw geen effect meer op de coating.

Het duurt 14 dagen voordat de coating volledig is uitgehard. Tot die tijd mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan mechanische of chemische invloeden, zoals bijvoorbeeld een wasstraat. Ook niet afsproeien of afspoelen.

 **EVERSHINE®**